

安全评价报告信息公开表格（单位名称）

被评价单位名称		壳牌燃油（湖州）有限公司长兴李家巷加油站
评价项目名称/项目编号		壳牌燃油（湖州）有限公司长兴李家巷加油站经营危险化学品安全现状评价/21-07-15
项目简介 (含图片)		<p>该加油站站内设有4个SF双层埋地储罐：其中2只汽油储罐：1只30m³的92#汽油罐和1只30m³的95汽油罐；2只20m³柴油储罐，加油亭设有四枪加油机4台。加油站油罐总容积为100m³，折后成汽油容积为80m³，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）规定的等级划分，该加油站属于三级加油站。</p> 
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		胡伟
技术负责人		周玉飞
过程控制负责人		李薇
评价报告编制人		胡伟、罗颖洁
报告审核人		黄震
参与评价工作	安全评价师	胡伟、罗颖洁、尉伟明、胡素娥、卜伟华、胡小兰
	注册安全工程师	胡伟、尉伟明、胡小兰、胡素娥
	技术专家	-
现场开展安全评价工作	人员	胡伟、罗颖洁
	时间	至
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		21.9.30